

3.0基站产品测试 - 错误 #2800

du启站存在低概率跑死无法拉起

2025-02-13 19:19 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			
该问题du已知，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2025-02-13 20:45 - 韩伟

- 状态从新建变更为已解决

此问题已解决，问题现象为启站过程存在低概率跑死问题，原因为实例为创建初始化完成导致空指针跑死，启站过程中因为各实例初始化可能存在先后顺序，需对导致跑死的实例进行空指针保护，提升启站流程健壮性。

#2 - 2025-02-13 20:53 - 王旭初

- 状态从已解决变更为转测试

- 指派给从韩伟变更为王旭初

#3 - 2025-02-14 09:48 - 韩伟

修改在247和248环境分别验证多论，验证完成，修改已合入。