

产品3.0平台 - 错误 #2852

终端单音信号不可使用可调衰程序

2025-02-20 20:24 - 王昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
使用./rfic_2T2R_3.1.1T.out tone发出单音后, ./dsa.out控制终端可调衰。单音信号消失			

历史记录

#1 - 2025-03-03 15:05 - 高峰

- 跟踪从功能变更为错误

#2 - 2025-03-10 12:08 - 李明新

为配置终端单音的rfic和dsa配置程序在初始化过程中有冲突, 放在同一个程序能够正常运行。

#3 - 2025-03-10 12:09 - 李明新

- 状态从新建变更为已解决