

产品3.0平台 - 错误 #2853

2.0产品 40V军特功放 DPD 问题

2025-02-21 10:16 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	132.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-22 10:21 - 梁 佐庆

- % 完成 从 0 变更为 20

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

现在先解决CFR问题。

#2 - 2025-02-22 10:22 - 梁 佐庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-03-03 10:47 - 梁 佐庆

基本功能实现，但是不能再大于38dBm的输出功率的时候DPD能够收敛。正在查找原因。

#4 - 2025-03-10 12:30 - 梁 佐庆

- % 完成 从 20 变更为 30

#5 - 2025-03-24 11:46 - 梁 佐庆

- % 完成 从 30 变更为 40

#6 - 2025-04-21 10:21 - 梁 佐庆

- % 完成 从 40 变更为 50

在33000M频段，军特的DPD效果尤其差。