

3.0基站产品测试 - 错误 #2854

[3.0产品测试]3.0.0pre1_T3小区激活过程中cu出现coredump

2025-02-21 15:06 - 刘 抒放

状态:	挂起	开始日期:	2025-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			
测试版本：3.0.0pre1_T3 测试设备：核心网192.168.8.219 基站 192.168.8.163 产出问题：小区激活过程中，cu 发生coredump。 初步分析：binlog/rule 完全没有有效log产出， /coredump 文件夹内部怀疑也全是无关core文件。抓包来看基站sctp链路一直abort。 怀疑是cu包权限问题，但是cu包是整站升级大包的基线包，升级过程赋权限不确定成功没			

历史记录

#1 - 2025-02-21 15:06 - 刘 抒放

研发同学反馈：已知问题，由于读取不到sysrepo导致了崩溃。遇到这种提示，麻烦先reboot来解决。待后续复现及解决

#2 - 2025-03-28 13:52 - 林 万江

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-05-06 10:48 - 杨 杨乐

- 状态 从 进行中 变更为 挂起

暂时无该问题，出现后继续定位