

2.0基站产品化测试 - 错误 #2855

ICIC测试，如果BSRS配置为0，会出现du2phy问题，du和phy挂死

2025-02-21 15:16 - 程鹏

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-21
优先级:	高	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述
ICIC测试，如果BSRS配置为0，会出现du2phy问题，du和phy挂死

历史记录

#1 - 2025-02-25 16:10 - 匿名用户

代码中存在一处U16给U8类型赋值的错误，导致srs子带大小配置256RB时出现除0问题，导致DU挂死，已修改类型与添加除0保护；

#2 - 2025-02-25 16:10 - 匿名用户

测试验证OK

#3 - 2025-02-27 16:23 - 匿名用户

代码落入17P

#4 - 2025-02-27 16:33 - 匿名用户

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从匿名用户变更为程鹏

#5 - 2025-02-27 18:29 - 程鹏

- 状态从转测试变更为已解决