

3.0基站产品测试 - 错误 #2869

3.0基站同频ng切换源基站出现cu coredump

2025-02-25 17:33 - 孙浩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			
【问题描述】3.0基站同频ng切换源基站出现cu coredump； coredump打印如下：			

历史记录

- #1 - 2025-02-25 19:55 - 席振斌
- 原因：在组装handover required
信令时，handover_prepration_information对象的一个指针成员变量通过浅拷贝将一块内存的控制权给了另一个指针，但本身并没有置空，导致在析构函数中再次释放，释放野指针导致程序崩溃。
修改方法：将内存块的控制权交给另一个指针后，置空本指针，避免析构中的重复释放
- #2 - 2025-02-25 19:55 - 席振斌
- 状态从新建变更为进行中
- #3 - 2025-02-25 19:55 - 席振斌
- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从席振斌变更为孙浩
- #4 - 2025-03-20 14:28 - 孙浩
- 文件1413_247.pcap已添加
- 文件1416_246.pcap已添加
- 状态从转测试变更为已解决
- 基于pre1T7版本，替换cu包，可同频ng切换，无挂死，问题解决。
- #5 - 2025-03-24 10:51 - 孙浩
- 文件同频ng切换正常抓包-0321.rar已添加
- 状态从已解决变更为已关闭
- 在Rel_3.0.1_Pre1T1版本上验证同频ng切换，可ng切换多次，未再出现cu coredump现象，问题关闭。

文件

1413_247.pcap	240 KB	2025-03-20	孙浩
1416_246.pcap	128 KB	2025-03-20	孙浩
同频ng切换正常抓包-0321.rar	70.3 KB	2025-03-24	孙浩