

网管产品 - 错误 #2881

网管2.1T15版本测试，当终端存在掉线后，在大屏监控当前也未及时刷新终端状态数

2025-02-27 10:29 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管2.1T15版本测试，当终端存在掉线后，在大屏监控当前也未及时刷新终端状态数			

历史记录

#1 - 2025-03-03 17:12 - 薛泽庆

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从薛泽庆变更为马党旗

经过验证，终端数量显示无问题。显示的终端总数是各个核心网上报的之和

#2 - 2025-03-06 15:45 - 马党旗

- 指派给从马党旗变更为杨凯

#3 - 2025-03-07 09:52 - 杨凯

- 状态从转测试变更为已解决

该问题已于2.1T17版本验证解决。终端数量显示已核心网入网终端数量为准，采取终端飞行去飞行暂无问题