

网管产品 - 错误 #2888

网管2.1T15版本测试，以纳管核心网为主，1）当不纳管核心网时，对外不提供大屏监控功能2）不纳管核心网时，内测以业务为准则3）纳管核心网时，以基站业务为准则（不论纳管不纳管基站）

2025-02-27 10:32 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管2.1T15版本测试，以纳管核心网为主，1）当不纳管核心网时，对外不提供大屏监控功能2）不纳管核心网时，内测以业务为准则3）纳管核心网时，以基站业务为准则（不论纳管不纳管基站）			

历史记录

#1 - 2025-03-05 14:30 - 薛泽庆

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从薛泽庆变更为马党旗

最终修改的效果：

- 1：没有核心网，无法进入大屏监控
- 2：纳管了核心网以业务为主，即使不纳管基站也要显示，无纳管的基站名称用亮黄色显示
- 3：左上角基站个数还是以网管纳管的情况为主，不考虑无纳管但是拓扑有显示的基站情况

#2 - 2025-03-06 15:40 - 马党旗

- 指派给从马党旗变更为杨凯

#3 - 2025-03-06 19:46 - 杨凯

- 状态从转测试变更为已解决

目前实现方式均如上提到的在YZMM2.1.0Pre1T17版本解决。