

eCPRI - 错误 #294

修改符号tti产生异常的问题后，DU自环，split_len=1400byte，跑约10分钟后FPGA收不到数据

2020-12-24 15:13 - 杨晋

状态:	已解决	开始日期:	2020-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-04 15:48 - 杨晋

- 状态从新建 变更为 挂起

此问题和“DU自环配置split_len=1392byte时，跑一定时间后，显示CRC正确和错误都0”是一个问题，先挂起。

#2 - 2021-02-09 17:53 - 杨晋

- 状态从挂起 变更为 已解决

与其他问题重复，更换x86版本后，后续一直未出现