

网管产品 - 错误 #2950

网管界面中网络监控下小区信道的显示问题

2025-03-10 15:55 - 王松

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王松	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本：YZMM2.1.0Pre1T16 在网管的web界面中网络监控下的小区信道在基站、小区、时间、slot全部选择正确的情况下，点击查询下方图像不显示。			

历史记录

#1 - 2025-03-10 16:38 - 杨凯

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从杨凯变更为薛泽庆

#2 - 2025-03-11 11:01 - 薛泽庆

- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从薛泽庆变更为马党旗

本地环境调试，增强了特殊情况的处理，并且新增小区信道分段显示（新增common_pucch显示）
请于最新版本验证

#3 - 2025-03-12 09:22 - 马党旗

- 指派给从马党旗变更为杨凯

#4 - 2025-03-12 17:44 - 杨凯

- 指派给从杨凯变更为王松

在基站版本Rel_2.1.17P_Pre1T1&网管版本YZMM2.1.0Pre1T17 验证解决
请获取版本验证

#5 - 2025-04-14 14:38 - 王松

- 文件slot.png已添加
- 状态从转测试变更为已解决

此问题已解决
验证版本为：基站：Rel_2.1.17P_Pre1T3
核心网：rel_3.3.3_pre3
网管：YZMM2.1.0Pre3
验证方式：如下图网管页面截图

文件

20250310-155018.jpg	583 KB	2025-03-10	王松
slot.png	193 KB	2025-04-14	王松