

3.0基站产品测试 - 错误 #2953

基于#2734分支，运行约十分钟后，cu界面有异常打印

2025-03-11 15:55 - 杨 杨乐

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙 浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-11 15:55 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-18 11:14 - 杨 杨乐

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 孙 浩

【问题原因】

- 1.由于throughput_rate类的构造函数中，包含初始化socket套接字的代码；但是析构函数中没有释放套接字的代码
- 2.初始化套接字会产生一个文件句柄
- 3.多次初始化，而不释放，会导致文件句柄达到最大
- 4.cu中有10s读取一次sysrepo的代码，读取sysrepo需要使用文件句柄
- 5.文件句柄被用完后，导致sysrepo读取失败，产生界面打印

【修改方案】

在throughput_rate类的析构函数中，增加套接字的释放

【回归方法和注意事项】

多测试一段时间，10分钟到30分钟，如果没有问题可以关闭该问题单

#3 - 2025-03-18 13:39 - 孙 浩

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

上下行同时灌包20多分钟，cu界面再无异常打印，问题解决。

#4 - 2025-03-24 10:55 - 孙 浩

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

在Rel_3.0.1_Pre1T1版本上，终端上下行同时灌包20分钟，cu界面再无异常打印，问题可关闭。