

基站光口无法识别

2025-03-12 11:38 - 王昊

状态:	挂起	开始日期:	2025-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
第二批编号2002的基站板子的光口无法使用命令识别。 通过示波器点元件对比发现出问题的板子对应元件无输入。			

历史记录

#1 - 2025-03-13 19:41 - 王昊

- 指派给从王昊变更为战弋戈

更换驱动文件后，光口可使用

#2 - 2025-03-24 09:36 - 战弋戈

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2025-03-24 16:14 - 战弋戈

使用新的发布ap_os版本会出现这个问题。使用以前的网卡ko文件可以。

#4 - 2025-04-22 09:05 - 战弋戈

- 状态从进行中变更为挂起