

3.0基站产品测试 - 错误 #2970

32ue接入后，做上行、或者下行业务，均存在部分ue无法调度的情况

2025-03-14 09:28 - 王 旭初

|         |           |           |            |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 状态:     | 转测试       | 开始日期:     | 2025-03-14 |
| 优先级:    | 普通        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:    | 王 旭初      | % 完成:     | 0%         |
| 类别:     |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:   | DU        | 目标解决问题版本: | Rel_3.0.0  |
| 发现问题版本: | Rel_3.0.0 |           |            |

描述

32ue可接入ok，无掉线。但是在做业务的时候存在下面问题：

1、32ue下行速率，每tti=4，24个ue速率正常，有调度，8个ue没有下行调度（分别试了tti=2以及4，均有该问题）

2、32ue上行速率，每tti=4，24个ue速率正常，有调度，8个ue没有上行调度，与下行没有调度的是相同的8个ue（分别试了tti=2以及4，均有该问题）

历史记录

- #1 - 2025-03-18 13:37 - 魏 幸幸
- 同样5qi 9，mac看到不同UE的5qi优先级不一样，把5qi 9优先级打桩一样就调度均匀了。5qi优先级不一样的原因是DU高层在读取CU发来的5qi配置的时候，有个参数未赋上值(该参数也未初始化，有随机性)，导致不同UE，相同5qi优先级不一样。
- #2 - 2025-03-18 13:38 - 魏 幸幸
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-03-18 20:40 - 魏 幸幸
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 王 旭初
- 修改代码已入库，T8版本可复测