

网管产品 - 错误 #2999

pru温度功率开关开启，dev上报pru温度功率会影响pru、au安装

2025-03-24 09:38 - 钱 伯宁

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.前台增加pru、au安装界面开关是否开启校验逻辑：若开启则报错； 2.前台增加相关提示，pru、au安装时不允许打开pru温度功率开关； 3.agent增加pru、au安装流程pru温度功率开关是够开启校验逻辑.若开启则报错结束安装流程；			

历史记录

#1 - 2025-03-24 09:39 - 钱 伯宁

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 马 自伟

#2 - 2025-03-24 09:42 - 马 自伟

- 指派给 从 马 自伟 变更为 钱 伯宁

软件管理操作，pru升级，前端web修改：
增加pru温度功率开关检测：如果温度开关开启下，进行升级,会有弹窗提示，当前pru温度开关为开启，是否关闭。
如果点击是，则进行关闭开关，然后重启三层，让pru温度开关关闭操作生效，然后再进行安装流程
如果点击否，则退出安装流程，返回软件操作管理界面。

#3 - 2025-03-24 09:43 - 钱 伯宁

- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 杨 凯

agent完成编码，待测试

#4 - 2025-03-24 17:36 - 杨 凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

打开PRU开关，进行PRU升级在版本YZMM2.1.0Pre2T1已验证通过&
基站agent：
inner_ver_id=116
build_time=2025-03-24T16:46:25