

B5G_UE - 错误 #3008

msg2 协议栈处理时间过长

2025-03-25 10:12 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘 播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-25 10:14 - 高峰

- 优先级从 普通 变更为 高

#2 - 2025-03-31 18:32 - 刘 播雨

- 状态从 新建 变更为 进行中

目前版本库上版本，使用PHY的打桩版本已经测试通过，待配合PHY去掉msg3的打桩版本与基站进行此问题的验证，协议栈的版本已经提交给PHY，待验证；
修改log打印方式解决

#3 - 2025-04-02 09:07 - 刘 播雨

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

赖雪峰20250402测试结果如下：用最新的协议栈版本，测试了去除 MSG3 桩的PHY， PSDCH在Slot 12 发送Msg2 (Ul grant), 协议栈在 Slot 14发送 MSG3, Phy 等待Slot 18 Trigger PUSCH，空口在 Slot 19 发送 MSG 3
测试环境单板与基站直连进行测试，从测试结果看问题已经解决可以关闭