

B5G_UE - 错误 #3018

deOfdm 给PDSCH的 SLOT后滞后

2025-03-26 14:41 - 雪峰 赖

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在解Message4 的时候，PDCCH 触发PDSCH的SLOT 编号，和Deofdm 给PDSCH的SLOT编号不一致，导致PDSCH无法正常工作			

历史记录

#1 - 2025-03-26 14:46 - 雪峰 赖

- 指派给 被设置为 雪峰 赖

deofdm 是移植基站的上行接收，里面有个
// 超时跨无线帧时,修正air_sfn
if (current_slot < 7) {
air_sfn = (current_sfn + NR_SFN_NUM - 1) % NR_SFN_NUM;
}
else {
air_sfn = current_sfn;
}

#2 - 2025-03-26 14:47 - 雪峰 赖

终端下行接收的时候，不需要修正：修改如下：
/*if (current_slot < 7) {
air_sfn = (current_sfn + NR_SFN_NUM - 1) % NR_SFN_NUM;
}
else {
air_sfn = current_sfn;
}*/
air_sfn = current_sfn;

#3 - 2025-03-26 14:49 - 雪峰 赖

标题有误，是SFN号滞后

#4 - 2025-04-18 09:29 - 雪峰 赖

- 状态 从 新建 变更为 已解决