

B5G_UE - 错误 #3024

pdccch打桩测试发现解调之后前16个数没有数据

2025-03-26 20:44 - 张倩

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
pdccch打桩测试发现解调之后前16个数没有数据			

历史记录

#1 - 2025-03-26 20:48 - 张倩

现象：pdccch打桩测试发现解调之后前16个数没有数据；
原因：多个candidate循环时前面存放均衡结果的dm空间被译码时PdcchBitInsertOut和Pdcchcrc模块输出结果占用；
解决方案：更改PdcchBitInsertOut和Pdcchcrc模块输出结果的dm空间
由
“ PdcchBitInsertOut= pdccch_malloc_dm3_ptr;
Pdcchcrc= pdccch_malloc_dm3_ptr; ”
改成
“ PdcchBitInsertOut= &(pdccch_malloc_dm3_ptr⁷³⁷¹);
Pdcchcrc= &(pdccch_malloc_dm3_ptr⁷³⁷¹); ”

#2 - 2025-03-27 20:49 - 张倩

- 状态从 新建 变更为 已解决