

B5G_UE - 错误 #3030

DD口 PDSCH SIB解析码流全零

2025-03-27 11:38 - 吴谦

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘播雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 【问题描述】抓取SIB时域数据分析，CRC校验正确，但码流全零 【问题原因】高层下发TbSize和当前配置下的实际TbSize不匹配。 【解决方案】走查代码，协议栈确认计算TbSize时将Padding信息计算在内，修改后出新版本验证。 【问题验证】重新抓取数据，星座图标准、CRC校验正确，解析码流和实际发送码流一致			

历史记录

#1 - 2025-03-27 11:38 - 吴谦

- 文件已删除(20250327-113551.jpg)

#2 - 2025-03-27 11:39 - 吴谦

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-03-27 11:41 - 吴谦

- 状态从已解决变更为进行中

- % 完成从100变更为70

#4 - 2025-03-27 20:02 - 吴谦

- 状态从进行中变更为已解决

- % 完成从70变更为100

文件

20250327-113551.jpg	136 KB	2025-03-27	吴谦
---------------------	--------	------------	----