

2.0基站产品化测试 - 错误 #3047

核心网3.3.3pre2版本，跨核心网切换，切换请求转发异常；

2025-03-28 17:38 - 孙 泽林

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-28
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
测试版本：基站版本：17P_Pre1T2版本 核心网版本：3.3.3pre2			
测试设备：核心网 192.168.8.172、173 基站 192.168.8.219、218			
测试用例：跨核心网切换			
测试场景：异频3.3G 3.5G基站，分别建链在不同核心网，进行ng切换。			
终端型号：商用华为手机华为mate40pro			
问题描述：终端接入后，手动关闭终端的数据流量开关，释放5qi9的pdusession，并触发跨核心网切换；此时源站上报handoverrequire，但目标站未收到切换请求命令。怀疑核心网侧对切换请求的转发存在问题。			

历史记录

#1 - 2025-04-09 11:57 - 徐 红超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

核心网在对该场景的处理逻辑有问题

#2 - 2025-04-15 16:33 - 徐 红超

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

已在核心网3.3.3pre3版本中解决

#3 - 2025-04-15 16:33 - 徐 红超

- 指派给 从 徐 红超 变更为 孙 泽林

#4 - 2025-04-27 10:49 - 孙 泽林

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

pre3版本测试通过

文件

转发问题.rar	17.1 MB	2025-03-28	孙 泽林
----------	---------	------------	------