

2.0基站产品化测试 - 错误 #3051

17P_Pre1T1: ICIC测试中，聚合等级为4，四台终端同时灌上行包后会掉线重接

2025-03-31 10:03 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

描述
问题描述：ICIC测试中，聚合等级为4，四台终端同时灌上行包后会掉线重接
测试版本：17P_Pre1T1版本
测试设备：核心网 192.168.8.176 基站 192.168.8.219
测试用例：TF-032 支持多用户同频组网ICIC功能
基站配置：大上行上行双天线
测试配置：4台星思CPE（2中心+2边缘）
测试场景：终端接入后上下行同时灌包，聚合等级为4

历史记录

#1 - 2025-04-01 15:18 - 周立伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

定位为4UE同时上下行业务,18CCE不够问题。
1、修复中心/边缘切换时pdcch资源泄露问题,待合入17P_T2
2、修改配置,扩CCE个数

#2 - 2025-04-11 09:35 - 赵晓辉

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 赵晓辉 变更为 黄毅

#3 - 2025-04-14 16:05 - 黄毅

- 状态从 转测试 变更为 已解决

17P_Pre1T3版本已解决

文件

0328_上行灌包掉线.rar	90.9 MB	2025-03-31	黄毅
-----------------	---------	------------	----