

2.0基站产品化测试 - 错误 #3074

【Rel_2.1.17P_Pre1T2】mate40Pro手机， 跨核心网的NG切换， 手机不回复重配置完成

2025-04-01 11:06 - 杨 杨乐

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_3.1.2	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-01 11:34 - 杨 杨乐

- 状态从 新建 变更为 已关闭

问题单和3050重复，需要关闭