

## 产品3.0平台 - 错误 #3084

board.cfg 文件修改，以支持EVMT2/EVMT4/BPU三种板卡类型

2025-04-01 14:54 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
之前使用的是gNB和CPE，现在需要修改为： EVMT2/EVMT4/BPU三种板卡类型			

### 历史记录

#1 - 2025-04-03 16:25 - 战 弋戈

ap\_os 中的/lib/firmware/board.cfg 文件中，可以写EVMT2,EVMT4 类型。 ap\_os 因恒联项目修改代码比较大，另起了一个分支henglian\_os。

#2 - 2025-04-03 16:37 - 战 弋戈

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#3 - 2025-04-09 16:54 - 战 弋戈

生成镜像烧写测试 ok。

#4 - 2025-04-11 11:21 - 战 弋戈

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*