

研发产品测试 - 错误 #3088

2.1.17p_pre1T1 vinr切换时目标站DU偶现不回ueContextModification Response消息

2025-04-02 09:26 - 周 立伟

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
2.1.17p_pre1T1 vinr切换时目标站DU偶现不回ueContextModification Response消息，导致切换流程中断			
相关的问题:			
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #2642: 华为mate30手机vonr语音中做切换目标侧不回重配完成消息 已关闭 2025-01-02			

历史记录

- #1 - 2025-04-02 09:27 - 周 立伟
- 关联到 错误 #2642: 华为mate30手机vonr语音中做切换目标侧不回重配完成消息 已添加
- #2 - 2025-04-07 15:43 - 周 立伟
- 状态从 新建 变更为 进行中
- RLC UM模式切换问题，已修改并入库，待落入17P_T2。
- #3 - 2025-04-10 13:38 - 周 立伟
- 指派给从 周立伟 变更为 王旭初
- 已落入17P_T3版本