

产品3.0平台 - 错误 #3091

rfic单测功能test mode中，PA相关功能部分不可用

2025-04-02 11:14 - 王 昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
不可用功能描述			
功能2 功放att读取不可用			
功能3 功放打开通道状态不可用			
功能4 功放频段读取不可用			
功能11 功放通道配置不可用			
功能13 功放频段选择配置不可用			

历史记录

#1 - 2025-04-14 10:05 - 李 明新

- 状态从 新建 变更为 已解决

经修改后以解决bug，已经过测试确认已解决