

3.0基站产品测试 - 错误 #3093

Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，gps同步后失步

2025-04-02 17:42 - 周磊


状态:	转测试	开始日期:	2025-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

简述：Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，gps同步后失步

测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T2

问题描述：Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，gps同步后失步



目前启动时，tail -f /root/logbak/dev_0.log 输出的日志，当日志输出 g_sys_time = 1,sec_count = 94392000 时，这时设置gps 波特率。用stty -F /dev/ttyS2 speed 115200 进行设置，默认用的波特率为9600 后续评估下，做成可配置文件参数，方便不同环境配置使用

历史记录

#1 - 2025-04-02 18:08 - 战戈戈

同 <http://192.168.100.49/issues/3075> 这个问题。

#2 - 2025-04-03 16:38 - 战 弋戈
- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-04-22 09:03 - 战 弋戈
- 状态从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从 战 弋戈 变更为 周 磊

文件

20250402-174046.jpg	359 KB	2025-04-02	周 磊
---------------------	--------	------------	-----