

B5G\_UE - 错误 #3107

slot indication停止上报

2025-04-08 17:13 - 马凤波

|                                                                                                                       |     |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                                                                                   | 进行中 | 开始日期:   | 2025-04-08 |
| 优先级:                                                                                                                  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                                                  | 马凤波 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                                                   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                 |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                                                    |     |         |            |
| 20250408                                                                                                              |     |         |            |
| 【问题描述】                                                                                                                |     |         |            |
| 协议栈使用IRN版本，物理层测试oc-ue或者IRN版本时，ue-testmac运行10分钟后，fapi停止上报slot indication。从trace可以看到，pdsch消息数比pdccch消息数少，正常情况下，两者消息数一样。 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-04-24 14:22 - 李常

- 状态 从 新建 变更为 进行中