

3.0基站产品测试 - 错误 #3109

Rel_3.0.1_Pre1T2：上行双流配置接入16UE后出现UE掉线问题

2025-04-09 09:18 - 郭 锁奇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭 锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
Rel_3.0.1_Pre1T2，上行双流配置接入16UE后出现UE掉线问题。			

历史记录

- #1 - 2025-04-22 15:55 - 魏 幸幸
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 回退保守调度解决
- #2 - 2025-04-22 15:55 - 魏 幸幸
- 状态 从 已解决 变更为 转测试
- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 郭 锁奇
- #3 - 2025-05-16 13:39 - 郭 锁奇
- 状态 从 转测试 变更为 已关闭
- T5验证通过。