B5G_UE - 错误#3146

L1C 修改为Dd和Uu口版本后, APE4起不来

2025-04-14 18:03 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-14
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-15 11:18 - 雪峰 赖

1. 代码中保存在ueCfg DDR 结构体中的ulProc的地址,必须用LOAD_EXT_W命令取出;

STORE_EX_B(&ueCfg->ulProc[idx1][idx].procId , 0xFF) ; 修改为:

ulProc_p = LOAD_EX_W(&ueCfg->ulProc); STORE_EX_B(&ulProc_p[idx1][idx].procld , 0xFF) ;

2. 在L1C中I1c_cell_init()的调用放在了 STORE_EX_W(&ueCfg->ulProc, DDR_UE_PUSCH_TX_BUF); 之前,导致ueCfg->ulProc的地址为空。

#2 - 2025-04-15 14:21 - 高峰

- 状态 从 新建 变更为 已解决

2025-05-07 1/1