

2.0基站产品化测试 - 错误 #3153

17Ppre1T3基站版本，运行80h后du2phy挂死。

2025-04-15 12:17 - 程鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	韩伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, PHY	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

描述

17Ppre1T3基站版本，运行80h后du2phy挂死。

文件

123333.jpg	924 KB	2025-04-15	程鹏
core415.zip	22.7 MB	2025-04-15	程鹏