

## 研发产品测试 - 错误 #3158

### 【17p\_pre1\_t3】研华服务器外场测试，agent无法正常启动

2025-04-15 16:56 - 刘 抒放

状态:	转测试	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

#### 描述

研华服务器外场测试，agent无法正常启动，原因伯宁已定位，因研华服务器的key为PHYSICAL ID，代码判决的地方没有此字段、入参空值之后崩溃。

#### 历史记录

#1 - 2025-04-15 17:00 - 钱 伯宁

- 状态从 新建 变更为 转测试

- 指派给从 钱 伯宁 变更为 杨 凯

定位分析：

- 1.获取cpu温度字符串转float没有做合法性校验；
- 2.判断最大值温度修改未包含“PHYSICAL id 0”字段

解决方法：

- 1.增加空值校验；
- 2.判断逻辑为包含“id 0”即为cpu温度最大值

#2 - 2025-04-15 17:02 - 钱 伯宁

- 指派给从 杨 凯 变更为 刘 抒放