

产品3.0平台 - 错误 #3166

rel.3d0fd0e.1.tgz版本问题

2025-04-16 12:08 - 王 昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宁 永明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
使用终端板卡EVMT2进行版本测试，底板打开双发射通道脚本不可用，只有TX2路输出，TX3路不输出。 使用基站板卡EVMT4测试，通道打开脚本可用，四个发射通道都可以打开。			

历史记录

#1 - 2025-04-18 11:55 - 宁 永明

- 状态从 新建 变更为 已解决

fix has been verified by Wang Hao,
the commit is below.
http://192.168.1.104/YZRT/yzp/gsp/plf3/ap_platform/drv/ap_driver/commit/420cec4bd061af2ecf6891b66bf1b8f2621cf9fb

#2 - 2025-04-18 11:55 - 宁 永明

- % 完成 从 0 变更为 100