

产品3.0平台 - 错误 #3238

板卡网口MAC地址相同导致网络冲突

2025-04-24 20:51 - 李明新

状态:	新建	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需要修改3.0板卡系统，随机分配板卡MAC地址			