

3.0基站产品测试 - 错误 #3275

3.0.1T4软件版本，基站配置2.6G和4.9G场景，终端都无法接入

2025-04-29 12:03 - 程 鹏

|                                                                                       |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                   | 进行中       | 开始日期:     | 2025-04-29 |
| 优先级:                                                                                  | 高         | 计划完成日期:   | 2025-05-31 |
| 指派给:                                                                                  | 魏 幸幸      | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                   |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                 |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:                                                                                 | DU, PHY   | 目标解决问题版本: | Rel_3.0.1  |
| 发现问题版本:                                                                               | Rel_3.0.1 |           |            |
| 描述                                                                                    |           |           |            |
| 3.0基站配置2.6G和4.9G场景，终端都无法接入，终端能力包含这两个频段，时间同步正常，但没有rach，终端锁频锁pci显示无服务。报文有对应ssb频点和pci下发。 |           |           |            |

历史记录

#1 - 2025-04-29 15:53 - 魏 幸幸

正在定位

#2 - 2025-04-29 17:50 - 魏 幸幸

- 状态从新建变更为进行中

目前定位到coreset 0不与pointA对齐，就有问题。还在查。

文件

|        |         |            |     |
|--------|---------|------------|-----|
| 41.txt | 68.8 KB | 2025-04-29 | 程 鹏 |
| 79.txt | 70.5 KB | 2025-04-29 | 程 鹏 |