

3.0基站产品测试 - 错误 #3282

3.0.1T4软件版本，基站配置3.5G商用频点，起站失败du coredump

2025-04-30 16:05 - 程 鹏

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-30
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
3.0.1T4软件版本，基站配置3.5G商用频点，起站失败du coredump			
3.5G频点			
中心3549960			
pointA 3500820			
ssb 3509760			

历史记录

- #1 - 2025-05-06 09:34 - 周 立伟
- 指派给从周立伟变更为魏幸幸
- #2 - 2025-05-06 10:50 - 魏 幸幸
- 状态从新建变更为进行中

kssb的取值范围是0-31，用5bit表示。

其中低4bit编码到mib里，最高的1bit phy把它编码到pbch的附加信息里。

DU在mib编码的时候有个bug，把全部kssb都进行编码了。

kssb 如果0-15，恰好没问题；

kssb 如果16-31，超过15 DU编码就会跑死；

正确的做法是mib对 (kssb & 0xf)进行编码。(2.0同样也有这样问题)