

3.0基站产品测试 - 错误 #3283

3.0.1T4软件版本，起站成功后，终端能搜索到小区，看得到下行rsrp，SSB,PCI等，但是基站侧rach为0

2025-04-30 16:09 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-04-30
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	于 大雷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
3.0.1T4软件版本，起站成功后，终端能搜索到小区，看得到下行rsrp，SSB,PCI等，但是基站侧rach为0 终端侧分析，终端上报msg1消息很多条，但是都是收msg2超时，目前怀疑基站侧收不到msg1，需要phy抓上行数据看上行接收是否存在异常。			

文件

20250430-160719.jpg	553 KB	2025-04-30	程 鹏
---------------------	--------	------------	-----