

环回测试接收问题

2019-08-16 11:57 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2019-08-16
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象：发送通过频谱仪看到正常，接收信号的有无同发送一致，内容是底噪 解决：去海泰，经王工调试，发现接收的信号数值在正常范围，再检查发现频点的配置只make而未链接，修正后正常 总结：对于步骤的正常结果需要反馈，本次确认频点接收异常，是通过射频板给x86的串口返回值。			

历史记录

#1 - 2019-08-16 11:57 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2019-08-16 11:58 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2019-08-19 10:09 - 匿名用户

- 状态 从 已解决 变更为 进行中

#4 - 2019-08-19 19:47 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2019-11-13 18:17 - 高峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭