

## 核心网产品 - 错误 #3322

arm核心网安装时候缺少logrotate服务，导致单板空间占满

2025-05-13 14:39 - 牛兵桃

状态:	转测试	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
arm核心网安装时候缺少logrotate服务，需要在安装升级脚本里增加			

### 历史记录

#1 - 2025-05-20 19:56 - 徐红超

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-06-06 15:25 - 徐红超

- 状态从进行中变更为已解决

#3 - 2025-06-06 15:26 - 徐红超

- 状态从已解决变更为转测试

已在Rel\_3.3.3\_pre5版本中解决

#4 - 2025-06-06 15:26 - 徐红超

- 指派给从徐红超变更为牛兵桃