

B5G_UE - 错误 #3327

bug fix分支UU口搜不到网后无法进入DD口的OCUE模式

2025-05-14 09:52 - 刘 播雨

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 玮璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
bug fix分支UU口搜不到网后无法进入DD口的OCUE模式			

历史记录

- #1 - 2025-05-14 09:59 - 李 玮璇
- 状态从新建变更为进行中
- #2 - 2025-05-14 10:04 - 李 玮璇
- 问题原因：之前uu搜网和rrc决策定时器都是20s；uu搜网改成1s检查一次MIB状态后，rrc的模式决策定时器启动在1s的触发函数中，导致每次走一遍timer_settime把时间给延迟重新计算，无法触发模式决策定时；
- 修改方案：调用timer_settime增加条件，在定时器非运行状态的时候才做timer_settime
- 已验证，代码已合入Bug_fixed_ps0506，SHA-1: cbb56f45293310448d1dcaba91cbdea510fce7ce，uu和dd验证ok
- #3 - 2025-05-14 10:05 - 李 玮璇
- 状态从进行中变更为已解决
- #4 - 2025-05-14 10:05 - 李 玮璇
- % 完成从0变更为100
- 预期时间被设置为8.00 小时