

B5G_UE - 错误 #3346

西安环境，更换out文件生成log异常，信道流程无法正常进行

2025-05-16 09:51 - 王 金伏

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 金伏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-16 09:58 - 王 金伏

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

【问题描述】西安环境，更换测试验证PDC误检out文件，板子生成log异常，信道流程无法正常进行
【问题原因】西安环境单板内存占满，导致无法生成log文件，运行异常。

测试同事在采集协议栈的报文时，没有停掉进程，采集的报文大小为8.5G，将内存占满，无法运行。

【解决方案】将多余不用的报文文件删除，内存占用100%降低到60%。
【问题验证】将多余不用的报文文件删除，内存占用为60%，可以正常生成Log与信道流程正常运行