

3.0基站产品测试 - 错误 #3358

【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T5,21环境，1D3U配置，单ue上下行同时udp，速率不足

2025-05-20 09:43 - 周磊

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

简述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T5,21环境，1D3U配置，单ue上下行同时udp，速率不足
测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T5
问题描述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T5,21环境，1D3U配置，单ue上下行同时udp，速率不足

云智本地运维

设备信息

配置管理

网元监控

状态监控

指标监控

告警监控

事件监控

资源监控

软件管理

信息采集

基站 192.168.8.21

管理员admin

指标监控 2025-05-16 15:26:52 小区标识 1

PHY层小区上行速率(kps)	PHY层小区下行速率(kps)	小区上行吞吐量(kps)	小区下行吞吐量(kps)	CU层小区上行接收速率(kps)	CU层小区下行接收速率(kps)
187171	113909	186745	70974	--	--
CU层小区上行发送速率(kps)	CU层小区下行发送速率(kps)	芯片温度(℃)			
--	--	79.71			

射频单元通道1

漏极电压(mV)	栅极电压(mV)	功放温度(℃)	输出功率(dBm)	反射功率(dBm)	末级电流(mA)	驻波比(mA)
127	127	127	127	127	127	-434.1952288035087

射频单元通道2


漏极电压(mV)	栅极电压(mV)	功放温度(℃)	输出功率(dBm)	反射功率(dBm)	末级电流(mA)	驻波比(mA)
1109393408	1109393408	47	47	0	1109393408	0

射频单元通道3

漏极电压(mV)	栅极电压(mV)	功放温度(℃)	输出功率(dBm)	反射功率(dBm)	末级电流(mA)	驻波比(mA)
0	0	0	0	0	0	0

射频单元通道4

漏极电压(mV)	栅极电压(mV)	功放温度(℃)	输出功率(dBm)	反射功率(dBm)	末级电流(mA)	驻波比(mA)
0	0	0	0	0	0	0



历史记录

#1- 2025-05-27 14:49 - 魏幸幸

- 状态从新建 变更为进行中

整了下环境，单UE，
上行64qam和256qam均可达峰值。
下行64qam可达峰值，256qam不能，mcs只能到19。

文件

20250520-094233.jpg

404 KB

2025-05-20

周磊

20250520-094226.jpg	1.35 MB	2025-05-20	周磊
20250520-094220.jpg	1.15 MB	2025-05-20	周磊