

产品3.0平台 - 功能 #3364

3.0 EVMT4 N78整机CFR较差

2025-05-20 20:24 - 陈晓盟

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	62.00 小时
描述			
测试硬件：军特N78整机-20W 测试版本：rfic_DPD_TX1_TX4.out(DPD) 测试频段：3.35GHz、3.45GHz、3.55GHz Testmac软件版本：3.0_BD_SL_25week基线； 测试现象：3.3GHz加trigger测试CCDF结果为8.0db；3.4GHz加trigger测试CCDF结果为9.7db；3.5GHz加trigger测试CCDF结果为9.7db；（版本实际配置值为8.2）；详细结果见附件			

历史记录

- #1 - 2025-05-21 12:13 - 梁 佐庆
- % 完成 从 0 变更为 10
- 预期时间 被设置为 30.00 小时
- #2 - 2025-05-21 16:15 - 陈晓盟
- 测试问题：测试3.4GHz和3.5GHz测试CFR可能错误导致失效，导致结果较差9.7db左右
- #3 - 2025-05-23 16:50 - 梁 佐庆
- % 完成 从 10 变更为 80
- #4 - 2025-05-23 16:51 - 梁 佐庆
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #5 - 2025-05-30 15:44 - 梁 佐庆
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 80 变更为 100

文件

JT_N78_20W整机射频测试报告.docx	5.82 MB	2025-05-20	陈晓盟
-------------------------	---------	------------	-----