

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3366

#### 3.0T6版本7D2U下行速率低RB利用率低

2025-05-21 09:15 - 牛兵桃

状态:	转测试	开始日期:	2025-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
<b>描述</b>			
3.0基站T6版本7D2U下行速率较上个版本变化较大，RB利用率低80%以下，定位中；			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-23 10:00 - 韩伟

- 状态从新建变更为进行中

此问题为rlc

队列在增加和删除，触发门限场景下，ddds没有及时触发，同时CU侧将上报的dbs强制缩减，导致存在一定时间段内没有下发流量。问题已修改验证。

#2 - 2025-05-29 09:46 - 韩伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从韩伟变更为牛兵桃

T7版本已修改合入