

3.0基站产品测试 - 错误 #3367

[3.0产品测试]3.0.1pre1_T6，下行UDP速率低，波动很大

2025-05-21 11:53 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2025-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韩伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T6版本			
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.233			
测试用例：单用户大下行大容量下行UDP灌包			
基站配置：7D2U 2T2R			
测试终端：星思5.8G终端			
测试场景：基站启动正常，终端接入下行灌包600M			
问题描述：下行灌包600M，速率只有300M左右。udp来水充足，cu下行发送量抖动较大。下行调度次数从1500+到900跳动。			

文件

0520下行udp速率低.rar	318 KB	2025-05-21	黄毅
20250521-115154.jpg	371 KB	2025-05-21	黄毅