

3.0基站产品测试 - 错误 #3399

【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE上下行同时udp长跑，du core dump

2025-05-27 09:52 - 周 磊


状态:	转测试	开始日期:	2025-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

简述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE上下行同时udp长跑，du core dump

测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T7

问题描述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE上下行同时udp长跑，du core dump



相关的问题:		
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3402: 3.0.1 pre1T7版本下行udp灌包，du coredu...	已关闭	2025-05-27
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3392: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，12...	转测试	2025-05-26

历史记录

#1 - 2025-05-29 10:05 - 韩 伟

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 韩 伟 变更为 周 磊

该问题已合入，下一个版本已包含。

#2 - 2025-05-30 09:47 - 周 立伟

已落入T8版本

#3 - 2025-05-30 09:48 - 周 立伟

- 关联到 错误#3402: 3.0.1 pre1T7版本下行udp灌包，du coredump挂死 已添加
- #4 - 2025-05-30 09:48 - 周立伟
- 关联到 错误#3392: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE接入过程，du core dump 已添加

文件

20250527-095150.jpg	813 KB	2025-05-27	周磊
---------------------	--------	------------	----