

3.0基站产品测试 - 错误 #3402

3.0.1 pre1T7版本下行udp灌包，du coredump挂死

2025-05-27 14:19 - 孙 泽林

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
软件版本：3.0.1pre1T7 物理环境：192.168.8.77 测试环境：单用户鼎桥终端，3.5G单板环境，udp下行灌包400M 问题现象：udp灌包下行400M，10分钟左右du coredump挂死			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3399: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，12...			转测试 2025-05-27

历史记录

- #1 - 2025-05-30 09:48 - 周 立伟
- 关联到 错误 #3399: 【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T7,21环境，128UE上下行同时udp长跑，du core dump 已添加
- #2 - 2025-05-30 09:49 - 周 立伟
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 已修改，落入T8版本。
- #3 - 2025-05-30 09:51 - 周 立伟
- 指派给 从 周 立伟 变更为 孙 泽林
- #4 - 2025-06-04 10:02 - 孙 泽林
- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

验证通过