

3.0基站产品测试 - 错误 #3409

3.0基站第二个终端du相关kpi指标异常

2025-05-28 11:21 - 孙泽林

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

软件版本：3.0.1pre1T7

物理换机：3.0基站 192.168.8.77

问题现象：第二个终端接入后，网管侧du相关kpi指标异常；第一个终端正常，第一个终端下电后，原第二个正常。

分析结果：du kpi字节序系统补位了，agent这边也要同步补位；需研发同事修改agent。

历史记录

#1 - 2025-05-28 11:56 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为孙泽林

agent终端指标指针偏移计算错误自验成功，已修改，待合入下个版本测试回归

#2 - 2025-06-04 10:04 - 孙泽林

- 状态从转测试变更为已关闭

验证通过