

网管产品 - 错误 #3414

LMT测试，时钟状态和GPS同步修改

2025-05-28 14:39 - 杨凯

状态:	转测试	开始日期:	2025-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、时钟状态 LMT不显示 2、GPS为FREERUN时，GPS同步显示为“--” GPS为GPSRUN时，GPS同步显示为“不同步”和“同步”两种状态			

历史记录

#1 - 2025-05-29 09:58 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

已修改，合入T8待测试回归

#2 - 2025-05-30 14:17 - 杨凯

- 状态从转测试变更为反馈

- 指派给从杨凯变更为钱伯宁

T8版本GPS开关开启情况下，GPS同步在不同步状态时显示为“未知”

#3 - 2025-06-03 09:05 - 钱伯宁

- 状态从反馈变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

已修改只显示同步或者不同步两种状态，待合入下个版本测试回归