

3.0基站产品测试 - 错误 #3422

基站3.0配置参数显示优化"小区配置"- "调度参数配置"- "特殊子帧配比 "

2025-05-29 10:22 - 杨凯

| | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 状态: | 已解决 | 开始日期: | 2025-05-29 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 杨凯 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 问题归属: | DU | 目标解决问题版本: | Rel_3.0.1 |
| 发现问题版本: | Rel_3.0.1 | | |

描述
基站3.0配置参数显示优化"小区配置"- "调度参数配置"- "特殊子帧配比 "
修改为转化后的如下图：

历史记录

#1 - 2025-06-03 16:03 - 赵晓辉

- 状态从新建 变更为 转测试

网管范围已经修改，转测中。

#2 - 2025-06-03 16:04 - 赵晓辉

- 状态从转测试 变更为 已解决

- 指派给从赵晓辉 变更为 杨凯

文件

| | | | |
|----------------|---------|------------|----|
| 特殊子帧配比显示修改.png | 52.2 KB | 2025-05-29 | 杨凯 |
|----------------|---------|------------|----|