

3.0基站产品测试 - 错误 #3424

[3.0产品测试DPD联调]Rel_3.0.1_Pre1T6 + DPD_DU 压力测试后DPD失效

2025-05-29 11:21 - 刘抒放

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁佐庆	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	26.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
问题归属:	DRV, FPGA	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述 压力测试用例：DPD ON /下行灌包压力测试 压力测试时间：15h 测试设备：军特功放3.5G整机 测试结果：开始压力测试时，终端下行RSRP -59dB SINR 29dB 目前终端信噪比恶化至19dB，怀疑DPD完全或者部分失效
--

历史记录

#1 - 2025-05-30 14:08 - 梁佐庆

- % 完成 从 0 变更为 10

- 预期时间 被设置为 6.00 小时

#2 - 2025-06-03 20:21 - 梁佐庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-06-06 16:16 - 梁佐庆

- 预期时间 从 6.00 小时 变更为 26.00 小时

文件

20250529-112038.jpg	16.3 KB	2025-05-29	刘抒放
20250529-112034.jpg	17.4 KB	2025-05-29	刘抒放