

3.0基站产品测试 - 错误 #3426

plmn表映射异常导致小区建立失败

2025-05-29 15:57 - 孙泽林

| | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 状态: | 转测试 | 开始日期: | 2025-05-29 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 孙泽林 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 问题归属: | YZMM | 目标解决问题版本: | Rel_3.0.1 |
| 发现问题版本: | Rel_3.0.1 | | |

描述

3.0基站小区启动f1ap setup fail
物理环境：基站192.168.8.163 网管170
测试分析怀疑是cu对接du配置中的小区PLMN未改过来，基本配置中的plmn为00101，另一张在网管侧无法修改的表中还是46001，导致小区建不起来。
研发分析可能sysrepo存在问题，待定位

历史记录

#1 - 2025-06-03 09:10 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 孙泽林

优化sysrepo备选库与运行库及时同步机制，之前是周期10秒同步一次，现在逻辑修改为及时同步，待合入下个版本测试回归

文件

| | | | |
|-----------|-------|------------|-----|
| test.pcap | 84 KB | 2025-05-29 | 孙泽林 |
|-----------|-------|------------|-----|